

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Deutschland  
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## 2K PRO

### 2K Bezbarvý lak lesklý 400 ml

Art. Nr. 351802



## Produkt

### Popis / Použití

Univerzálně použitelný dvousložkový bezbarvý lak s velmi vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům pro vysoce kvalitní a dlouhodobé zakonzervování krycího laku. Na podklady a lakované objekty všeho druhu. Ideální pro dekorativní nátěry, opravy i nové nátěry uvnitř i vně.

### Vlastnosti

- Vysoce kvalitní dvousložkový nátěr
- Maximální odolnost proti otěru a poškrábání
- Velmi hladký průběh a trvalý vysoký lesk
- Dlouhodobá konzervace krycího laku bez odchylek barevného odstínu
- Vhodný i pro velké plochy

### Materiál složení

Dvousložkový polyuretanový systém sestávající z pryskyřice a tužidla

### Barva

Bezbarvá

### Stupeň lesku

Lesklá  
90 +/-5 jednotek lesku při úhlu měření 20°

### VOC obsah (EU)

673 g/l


## Podklad

Lakovací systémy rozpustné vodou a rozpouštědlem (Řiďte se údaji výrobce ohledně přelakovatelnosti), staré nátěry podle údajů výrobce (očistěné a zbroušené). Všechna běžná dřeva (očistěná a přebroušená). Pro optimální výsledek může být zapotřebí přebroušení mezi nátěry.

Poškozené místo musí být zbavené mastnoty, prachu.


## Proces aplikace

### Ochranná opatření




Používejte osobní ochranné prostředky.  
Ochranná dýchací maska/rukavice/ochranné brýle  
Pro bližší pokyny viz bezpečnostní list.

### Protřepejte



Dózu před aktivací důkladně 2 minuty protřepejte – počínaje okamžikem, kdy začne být slyšet narážení míchacích kuliček.

### Umístěte bílý knoflík




Z víčka vyjměte bílou tlakovou hlavici. Dózu otočte o 180° a nasadte hlavici na kolík na dně.

### Aktivujte, zamáčkněte bílý knoflík



Dózu postavte víčkem dolů na pevnou podložku. Stiskněte dlaní bílou hlavici až nadoraz.

### Protřepejte




Dózu po prvním stříknutí opět 2 minuty důkladně protřepejte – počínaje okamžikem, kdy začne být slyšet narážení míchacích kuliček. Po protřepání nechte dózu 15 minut odpočívat.

### Pojistka spreje




Odstraňte pojistku nejprve vyjmutím rozstřikovací hlavice. Stačí umístit šroubovák mezi popruh a pojistný kroužek. Zajistěte jemně pojistku nahoru a ven.


### Nejprve proveďte zkušební nástřik




Po protřepání dózy proveďte zkušební nástřik – zkontrolujte kompatibilitu s podkladem a barevného odstínu.

**Vzdálenost nástřiku**

15 cm - 25 cm

**Způsob aplikace**


Cca 1 – 2 nástřiky  
(tloušťka suché vrstvy cca 40 µm)

**Doba zaschnutí**


Doba na vypaření (Čekací doba mezi příslušnými nástřiky):  
cca 10 – 15 min

**Podmínky zpracování**

Optimální použití při 18 °C – 25 °C a relativní vlhkosti  
vzduchu 40 – 50 %.

**Vydatnost**


Cca 0,5 – 0,75 m² při 2 nástřicích

**Schnutí**

Zaschlý nátěr: cca 20 min  
Pevnost na dotyk: 2 hodiny  
Lze leštit: přes noc

Doby schnutí jsou závislé na teplotě a tloušťce vrstvy.

Uvedené hodnoty se vztahují na výše uvedené podmínky  
pro použití. Stanovení stupňů vyschnutí proběhlo podle  
DIN 53150.


**Trvanlivost**

Po aktivaci cca 24 hodin při teplotě okolního prostředí  
20 °C. Doba zpracovatelnosti závisí na teplotě okolního  
prostředí. Vyšší teploty zkracují zpracovatelnosti.

Po uplynutí doby zpracovatelnosti nelze zaručit  
bezvadnou kvalitu provedeného nátěru, protože v dóze  
probíhá od okamžiku aktivace chemická reakce.

Výrobek se po uplynutí doby zpracovatelnosti již nesmí  
používat.

## Závěr



Po dokončení lakování dózu otočte a ventil naprázdno prostříknete.


## Dodatečné informace

### Důležité informace



Dózu mechanicky nenamáhejte.

### Životnost



36 měsíců (bez otevření)

Údaj o použitelnosti se vztahuje na nepoužívanou dózu při správném skladování o teplotě 15 – 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 60 %. Dózu skladujte a přepravujte svisle na suchém místě, které je chráněno před chemickými a mechanickými vlivy. Dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené na dóze a všechna legislativní ustanovení pro místo skladování.

### Likvidace



Bezezbytku vyprázdněné sprejové dózy likvidujte jako druhotnou surovinu. Dózy se zatvrdlým materiálem likvidujte jako nebezpečný odpad.

### Poznámka

Pro označení viz bezpečnostní list.

Obsahy tohoto technického datového listu byly připraveny s maximální pečlivostí a odpovídají současnému stavu našich znalostí. Slouží uživateli jako aplikačně-technické informace a nepředstavují záruku konkrétních vlastností. Údaje jsou nezávazné a my nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich správnost, přesnost a úplnost. Nezavazujeme uživatele k odpovědnosti vyzkoušet při zamýšleném použití našich výrobků jejich způsobilost. Dodržujte výstražné pokyny uvedené na etiketách výrobků. Naše značky a patenty jsou chráněné autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazuje si právo informace bez předchozího ohlášení kdykoliv aktualizovat, měnit a doplňovat.